

Asunto: Se emite resolución favorable

Naucalpan Estado de México, a 06 de mayo de 2013

R. Michael Carlson
Representante Legal
Wayne, Dresser, Inc.
3814 Jarrett Way,
78728 Austin, Texas, E.U.A.



En atención al escrito recibido en esta Dirección General de Normas el 22 de marzo de 2013, bajo el folio de control 1220, mediante el cual *Wayne, Dresser, Inc.* en su carácter de fabricante, nos informa los cambios que pretende realizar en los dispensarios para despacho de combustible referidos en los certificados DGN.312.01.2008.1807 y DGN.312.07.2010.2168 del 23 de abril de 2008 y 23 de junio de 2010 respectivamente, consistentes en actualizar los componentes electrónicos y el programa informático principal con que operan (versiones de software 48.00 y 55.00 a versión de software 60.00); con fundamento en los artículos 34 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 sección B, fracción XI, 4, 9 y 21 fracciones I, II, IV, VII, XV y XXI y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; y 1, 2 fracción II, 10, 38 fracción V, 52, 53, 68, 73 y 80 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y considerando que:

1. En el informe de verificación CNM-IV-100-019A/2012 del 11 de marzo del 2013, el Centro Nacional de Metrología (CENAM) identificó los componentes que indistintamente constituyen la parte electrónica del dispensario marca *Wayne, Dresser, Inc.* modelo R22/2227D1/FIJKS/F, familia *Ovation*; señalando para tal efecto las siguientes referencias:

TABLA 1		
Componente	No. de parte referida en el informe de origen (DST.820.014.08/A)	Equivalencia del número de parte según informes: CNM-IV-820-024A/2010 y CNM-IV-100-010/2012
1 Tarjeta "Computador Wayne iGem"	891548-001	891548-001 REV. 01
		891548-001 REV. 02
		WU007226-0001 revisión 01
		WU007226-0001-R revisión 01
1 Tarjeta "Barrera de seguridad intrínseca"	887288	887288
		005-300825 revisión 0A

20 MAYO 2013



DESPACHADO

Of. No. DGN.312.07.2013.1810

1 Tarjeta "Distribución de corriente alterna"	887225	887225-001 RevA 887225-001 revisión 0A
1 Tarjeta "Distribución de corriente continua"	887223	887223-001 RevD 887223-001 revisión 0D
2 Tarjetas "Pantalla de Ventas"	887979	891958-001 REV.01 891965-001 revisión 001
2 Tarjetas "Pantalla de precios"	887981	891569-001 REV.06 891569-001 revisión 007
4 Tarjetas "Pantalla de precios individual"	No verificada en este modelo	892715-001 REV 03 WU003355-0001 revisión 01
2 Tarjetas "Pantalla de precios unificada"	No verificada en este modelo	890530-002 Rev 02 890530-102 revisión 02
2 Tarjetas "Prefijado"	890070	890070-001 REV. A 890070-001 revisión 0A
3 Tarjetas "Ensamble de Pulsador Inteligente Wayne (WIP)"	165525	165525 003-921087-revisión 0A
4 Tarjetas "Totalizadores electromecánicos"	883540	883540 883540-002 revisión 0D
1 Componente "Fuente de poder"	APS150RC-24	APS150RC-24 WM027313-0001 revisión 01 887334-002 revisión 0H
2 Componentes "Teclado Matriz"	No existían en este modelo	888350-001REV.C 888350-001 revisión 0C
2 Componentes "Sensores de apertura de puertas"	No existían en este modelo	59145-903 59145-903
2 Componentes "Imanes de apertura de puertas"	No existían en este modelo	57145-000 57145-000
2 Componentes "Lector de tarjetas"	No existían en este modelo	ZU-1870MA8T 887749-001 revisión 0 WU003908-0001 revisión 01
2 Componentes "Impresora de recibos"	No existían en este modelo	890477-001 890477-001 revisión 00 WU005878-0001 revisión 01
2 Tarjetas "Pantalla QVGA"	No existían en este	FMG-32244-01/B0944DX5

	modelo	WU000948 revisión 01
2 Tarjetas "Teclado lector de tarjetas"	No existían en este modelo	891256-166
		891256-166 revisión 0A
2 Tarjetas "CAT"	No existían en este modelo	888931-002 Rev 02
		888931-002 revisión 003
1 Componente "Módulo Calefactor"	No existía en este modelo	891039-001 Rev 4
		891039-001 revisión 4
1 Componente de intercomunicación "Botón de llamada" ¹	Sin referencia	Sin referencia
NOTAS:		
¹ El botón de llamada no se conecta a ningún componente o tarjeta del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.		

- En el informe CNM-IV-100-019A/2012 del 11 de marzo del 2013, el CENAM observó que las posibles configuraciones de la parte electrónica del dispensario; es decir, los arreglos que resultan de la combinación de los componentes electrónicos referidos en la TABLA 1 del presente oficio, operan bajo la versión de software 60.00.
- Las modificaciones a la parte electrónica, verificadas en el dispensario marca *Wayne, Dresser, Inc*, modelo *R22/2227D1/FIJKS/F*, familia *Ovation*, número de serie *15973C*, no llevan en sí afectación respecto de la evaluación que consta en el informe DST.820.014.08/A del 07 de febrero de 2008 y que sirvió de base para que esta unidad administrativa determinara el cumplimiento de la NOM-005-SCFI-2005 por parte de los dispensarios marca *Dresser Wayne*, modelos: *R22/2221D0/FJS/*, *R11/1220D1/FJS/*, *R11/1220D0/FJS/*, *R22/2221D1/FJS/* y *R22/2221D1/JS/* mediante el oficio DGN.312.01.2008.1807 del 23 de abril del 2008, y del cual se desprenden las ampliaciones de titularidad siguientes (TABLA 2):

TABLA 2		
Distribuidor	Ampliación de Titularidad	Fecha
Corporación RNB, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2085	2008-05-14
Equipos del Sistema de Seguridad y Protección Ambiental, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2086	2008-05-14
Refaccionaría y Servicios Solrey, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2087	2008-05-14
Ep Argos, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2088	2008-05-14
Equigas y Equipos de Lubricación, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2089	2008-05-14
Promoeco, S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2090	2008-05-14
Baja Pump Mex., S.A. de C.V.	DGN.312.01.2008.2091	2008-05-14

4. Las modificaciones a la parte electrónica, verificadas en el dispensario marca *Wayne, Dresser, Inc.*, modelo *R22/2227D1/FIJKS/F*, familia *Ovation*, número de serie *15973C*, no llevan en sí afectación respecto de la evaluación que consta en el informe CNM-IV-820-024A/2010 del 29 de marzo del 2010 y que sirvió de base para que esta unidad administrativa determinara el cumplimiento de la NOM-005-SCFI-2005 por parte de los dispensarios marca *Dresser Wayne*, modelos: *R22/2227D1/FJKS/F*, *R22/2227D0/FIJKS/F*, *R22/2227D0/FJS/F*, *R22/2227D1/FJS/F*, *R22/2221D1/FIJKS/F*, *R22/2221D0/FIJKS/F*, *R22/2221D0/FJS/F* y *R22/2221D1/FJS/F* mediante el oficio DGN.312.07.2010.2168 del 23 de junio del 2010, y del cual se desprenden las ampliaciones de titularidad siguientes (TABLA 3):

TABLA 3		
Distribuidor	Ampliación de Titularidad	Fecha
Corporación RNB, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2181	2010-06-25
Equipos del Sistema de Seguridad y Protección Ambiental, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2182	2010-06-25
Refaccionaria y Servicios Solrey, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2183	2010-06-25
Ep Argos, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2184	2010-06-25
Equigas y Equipos de Lubricación, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2185	2010-06-25
Promoeco, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2186	2010-06-25
Baja Pump Distribuidora, S.A. de C.V.	DGN.312.07.2010.2187	2010-06-25
Christina Holguín Garza	DGN.312.07.2010.3240	2010-10-04
Petro Partes y Equipos, S. de R.L. de C.V.	DGN.312.07.2010.3239	2010-10-04
Christina Holguín Garza	DGN.312.07.2010.3241	2010-10-04
Petro Partes y Equipos, S. de R.L. de C.V.	DGN.312.07.2010.3242	2010-10-04
Christina Holguín Garza	DGN.312.07.2010.3243	2010-10-04
Petro Partes y Equipos, S. de R.L. de C.V.	DGN.312.07.2010.3244	2010-10-04
Christina Holguín Garza	DGN.312.07.2010.3245	2010-10-04
Petro Partes y Equipos, S. de R.L. de C.V.	DGN.312.07.2010.3246	2010-10-04

Por consiguiente esta DGN, de conformidad con lo dispuesto en la **CONDICIÓN PRIMERA** de las aprobaciones del modelo o prototipo DGN.312.01.2008.2678 del 25 de junio del 2008 y DGN.312.07.2010.2256 del 02 de julio del 2010, emite resolución favorable a propósito de que: i) los modelos de dispensarios referidos en los certificados DGN.312.01.2008.1807 y DGN.312.07.2010.2168, puedan ser conformados indistintamente con los elementos descritos en la TABLA 1 del presente oficio, y ii) los aludidos dispensarios pueden operar bajo la versión de software 60.00; ello a partir de la fecha en que se signa el presente oficio.


Asimismo, se comunica que la DGN no tiene inconveniente en que los dispositivos auxiliares (sistema recuperación de vapores) que se citan a continuación (TABLA 4), y que se hallan referidos en el informe CNM-IV-100-019A/2012 del 11 de marzo del 2013, puedan ser integrados, opcionalmente, en la parte electrónica de los dispensarios materia de los certificados DGN.312.01.2008.1807 y DGN.312.07.2010.2168, a propósito de lo dispuesto en el numeral 5.4 de la norma oficial mexicana NOM-005-SCFI-2011.

TABLA 4 Sistema de recuperación de vapores, marca Healy, modelo VP1000		
Componente	No. de parte referida en el informe de origen (DST.820.014.08/A)	Equivalencia del número de parte según informes: CNM-IV-820-024A/2010 y CNM-IV-100-010/2012
1 Componente "MC100-1 Interface module"	No existía en este modelo	MC100-1 890316-002 revisión 0
1 Componente "Bomba de recuperación de vapores VP1000 Vacuum Pump"	No existía en este modelo	VP1000 VP1000

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

De conformidad con los artículos 1, 2 sección B, fracción XI, 4, 9 y 21 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, reformado el 27 de enero de 2009 y reformado el 22 de noviembre de 2012, firma el Director de Metrología.


Ing. José Adalberto Fernández de Jáuregui Carro.



C.c.p. Dr. Tomás Manuel Sánchez Robles, Director General de Verificación de Combustibles, PROFECO.
Dr. Héctor Nava Jaimes, Director General del Centro Nacional de Metrología (CENAM).
Lic. Alberto Ulises Esteban Marina, Director General de Normas, SE.